


Eichholz Maler- u. Restaurierungswerkstatt GmbH & Co. KG  
Up de Heuchte 2 - D-49196 Bad Laer

**Urząd Miejski w Nowej Rudzie  
do rąk Pana Hertera  
Rynek nr 1**

**PL 57 400 Nowa Ruda**



Malerarbeiten	Restaurierung
Raumausstattung	Kirchenmalerei
Fußböden	Denkmalpflege
Putz und Stuck	Voruntersuchung
Glas-, Keramik-, Natursteinrestaurierung	

Volksbank Bad Laer eG. (BLZ 265 624 90), Nr. 4 803 267 000  
Sparkasse Osnabrück (BLZ 265 501 05), Nr. 1220 581  
Tel. +49(O)54 24 29 80-11 info@josef-eichholz.de  
Fax. +49(O)54 24 29 80-12 www.eichholz-bad-laer.de

09.11.2008

**PROGRAM KONSERWATORSKI KAMIENNEJ  
RZEŻBY ŚW. FLORIANA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W NAROŻU  
BUDYNKU RATUSZA W NOWEJ RUDZIE, ul. RYNEK 1.**

**PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH**

Figura św. Floriana na dużej się w rejestrze zabytków ruchomych pod numerem 869/590 z dnia 17.02.1984 r.

1. Dokumentacja fotograficzna.
2. Wzmocnienie zdestruowanych fragmentów figury.
3. Podklejenie odspajających się fragmentów kamienia..
4. Oczyszczenie powierzchni rzeźby :
  - Mechanicznie
  - Chemicznie

5. Usunięcie wtórnych materiałów takich jak zdestruowane spoiny i cementowe uzupełnienia.
6. Uzupełnienie ubytków wykonanych na bazie wapna „dołowanego” i odpowiednio dobranej frakcji piasku kwarcowego.
7. Rekonstrukcje brakujących fragmentów rzeźby (fragment dłoni oraz ubytek z szacie).
8. Założenie nowych fug wapiennych.
9. Złocenie iskrypcji.
10. Oddzielenie figury od muru ratusza wapienną fugą.
11. Założenie zabezpieczonego odpływu z niszy fontanny.
12. Zabezpieczenie figury metalową siatką chroniącą ją przed ptactwem.
13. Aranzacja przestrzeni wokół figury (pas jasnego grysłu o szerokości 20cm).
14. Dokumentacja Fotograficzna i opisowa.

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
we Wrocławiu  
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU  
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3  
tel. 074 842 60-15, fax 074 842-66-60

Załącznik nr .....



in decyzji nr 24 z dnia 19.01.09



Eichholz Maler- u. Restaurierungswerkstatt GmbH & Co. KG  
Up de Heuchte 2 - D-49196 Bad Laer

**Urząd Miejski w Nowej Rudzie**  
**do rąk Pana Hertera**  
**Rynek nr 1**

**PL 57 400 Nowa Ruda**



Malerarbeiten                      Restaurierung  
Raumausstattung                  Kirchenmalerei  
Fußböden                          Denkmalpflege  
Putz und Stuck                    Voruntersuchung  
Glas-, Keramik-, Natursteinrestaurierung

Volksbank Bad Laer eG    (BLZ 265 624 90),    Nr. 4 803 267 000  
Sparkasse Osnabrück    (BLZ 265 501 05),    Nr. 1220 581  
Tel.: +49 (0) 54 24 29 80-11    info@josef-eichholz.de  
Fax: +49 (0) 54 24 29 80-12    www.eichholz-bad-laer.de

09.11.2008

## **PROGRAM KONSERWATORSKI KAMIENNEJ KOLUMNY MARYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIE NA CMENTARZU MIEJSKIM W NOWEJ RUDZIE**

### **PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH**

1. Dokumentacja fotograficzna.
2. Zabespzczenie osypujących się powierzchni poprzez wzmocnienie jej oraz podklejenie.
3. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy użyciu metod mechanicznych i chemicznych.
4. Usunięcie zdestruowanych cementowych spoin.
5. Usunięcie metalowych skorodowanych elementów stabilizujących kolumnę z jedoczesnym wmontowaniem elementów ze stali nierdzewnej (dolna część cokołu).
6. Stabilizacja i zabespzczenie metalowych elementów konstrukcyjnych znajdujących się na zewnątrz kolumny.

7. Uzupelnienie ubytków w kamieniu, części dłoni Madonny oraz narożników cokołu w miarę możliwości rekonstrukcja brakującego liternictwa.
8. Aranżacja przestrzeni na około kolumny.
9. Usunięcie nadmiaru ziemi ze stopni cokołu (do 50cm) z jednoczesną stabilizacją obiektu.
10. mechaniczne oczyszczenie stopni.
11. Uzupelnienie dwóch brakujących stopni nowym kamieniem.
12. Założenie spoin pomiędzy płytami stopni.
13. Złocenie inskrypcji.
14. Prace zostaną zakończone wykonaniem dokumentacji fotograficznej i opisowej.

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTEKÓW  
we Wrocławiu  
DELEGATURA w WALBRZYCHU  
58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3  
tel. 074 842-64-18, fax 074 842-66-60

Załącznik nr \_\_\_\_\_

do decyzji nr 26 z dnia 19.01.09

z dnia \_\_\_\_\_